

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **85**

Alder:

Usikker

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Påsetting av liten knoll og ellers noe flikking og liming.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: