

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **90**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Små biter manglet, noe overflateforvitring og sorte skorper - ganske dårlig stein. Rekonstruert manglende biter; limt på med steinlim. Noe flikking og rensing.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: