

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **92**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

En del manglet, denne ble hugget og montert på med dybel og steinlim.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: