

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **94**

Alder:

**1962**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Topp på stav var sprukket, denne ble limt tilbake med steinlim.



**Stein før:** Metasandstein

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**