

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets østvegg**

Detalj nr.: **98**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Mindre bit limt tilbake på kronen med steinlim

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Eksisterende deler

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**