


## Stavanger domkirke







### Østveggen Nordre tårn



Klikk på rødt  
rektangel for  
detaljbeskrivelse  
av inngrep


Bruk  
navigasjonspanel  
for å se kart over  
stein og skader

#### Restaureringsinngrep

-  Blybeslag
-  Fuging/komplettering kalkmørt.
-  Liming/komplett. Billys steinlim
-  Tilbakeføring eksist. stein
-  Nyhugging steindetalj
-  Rensing/vasking

## Stavanger domkirke

### Østveggen Nordre tårn




#### Skader

- Steinbortfall og steinsprekk
- Fugesprekk
- Steinforsviting - sterk
- ▨ Steinforsviting - svak
- Sorte skorper
- Saltutblomstring
- Alger, lav og noe mose
- Jerndybler
- Kobberkramper

## Stavanger domkirke

### Østveggen Nordre tårn



#### Steintyper

- Spraglete kleber (1870)
- Bjørnåkleber (1920)
- Metasandstein (?) (1962)
- Grønnskifer (Middelalder - MA)
- Stavangerkleber (MA)
- Diverse kleber (1870)
- Kviknekleber (1986)
- Bruddsteinsmurverk (MA)
- H Hard blålig/grålig kleber