

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 1


Alder:

Middelalder, rest. senere

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Fialen var oppsprukket, delvis forvitret og restaurert i flere omganger.

Fialen ble sikret i sin opprinnelige form - kun et par sprekker ble limt med steinlim. Fialen er et godt eksempel på restaureringshistorien til Stavanger domkirke.



Stein før: Flere typer

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølgning:

Fialen var borte før 1870, men er trolig gjenfunnet, restaurert og satt på plass