

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 105

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Høyre del var løs; denne ble tatt ut og montert tilbake ved hjelp av steinlim tilsatt kleberstøv. Noe flikking i overgang mellom profil og ornament.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: