

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **110**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Ornamentet hadde mistet en bit av venstre del som tidligere var restaurert. Dessuten var det overflateforvitring og sorte skorper. Bruddflaten ble renhugget og ny bit felt inn - festet med dybel i syrefast stål og steinlim. Øvrige deler ble rensset og flikket med steinlim tilsatt kleberstøv.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**