

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**


Detalj nr.: **111**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Ornamentet hadde mistet høyre del, mens venstre del var gjennomforvitret. Dessuten var det overflateforvitring og sorte skorper.

Nye biter felt inn på begge sider - festet med dybel i syrefast stål og steinlim. Øvrige deler ble rensset og flikket med steinlim tilsatt kleberstøv.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: