

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **112**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Ornamentet hadde mistet en bit av høyre del. Dessuten var det overflateforvitring og sorte skorper.
Ny bit felt inn - festet med dybel i syrefast stål og steinlim. Øvrige deler ble renset og flikket med steinlim tilsatt kleberstøv.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: