

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **114**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Blomst på ornament sprukket som følge av rustende dybel. Dyblen ble fjernet og opprinnelige deler montert tilbake ved hjelp av steinlim og 4 mm syrefast stål. Dessuten noe rensing og flikking med steinlim tilsatt kleberstøv.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Bildet til venstre tatt etter at dybel er fjernet.