

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **115**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Blomst på ornament sprukket som følge av kløv.
Opprinnelig deler montert tilbake ved hjelp av steinlim og 4 mm
syrefast stål. Dessuten noe rensing og flikking med steinlim tilsatt
kleberstøv.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: