

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **126**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Liming med steinlim av svært små sprekker på to små blomster.
Noe rensing og flikking.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: