

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 127


Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Liming med steinlim av svært små sprekker på to små blomster.
Noe rensing og flikking.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: