

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **129**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Liming med steinlim av små sprekker i midtparti. Noe rensing og flikking.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: