

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 136

Alder:

Middelalder, rest. senere

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Nr. 136 er en base for midtsøylen i vinduet.
Skader etter rustende dybel - dybelen er fjernet og ny, liten del
innfelt i søylen.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Bilder mangler.