

Før/under restaurering

Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **165**

Alder:

**1870**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av  
tilstand, inngrep og  
bruk av materialer:

Kun gipsavstøpning. Utført for å ha et grunnlag for  
rekonstruksjon av tilsvarende detaljer

**Stein før:** Diverse kleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Ja

**Kommentarer/oppfølging:**