

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **175**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Skader etter jerndybler.
Ornamentet delt i to deler som ble limt sammen og dyblet.
Flikket med steinlim tilsatt kleberstøv, etterhugget og pusset.

Stein før: Stavanger stein

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: