

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **178**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Et par blader ble flikket med steinlim tilsatt kleberstøv. Dessuten ble de etterhugget og pusset.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: