

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **182**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Basen hadde noen bruddskader. Det ble komplettert med stein som ble festet med steinlim og dybel i syrefast stål. Etterhugget.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: