

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **1A**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Pillargavlen hadde sprekker etter en stor, rustende jerndybel (satt inn av uviss årsak) og åpne fuger. Jerndyblen ble tatt ut og sprekker ble limt med steinlim. Fugene ble reparert med kalkmørtel.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: