

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **22**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Mindre skader i fjær på ornamentet
Flikket med steinlim og steinstøv

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: