

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **24**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Del av ornamentet ødelagt av rustende dybel. Dybelen ble fjernet og ornamentet komplettert med to nye deler som ble limt på med steinlim og dyblet med syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging: