

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **25**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sprekkskade i profil over ornament. Området er temmelig forvitret
Mindre flikking med steinlim utført i profil og ornament

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: