

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **26**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Del av ornament sprukket opp.
Delen ble på nytt montert med steinlim
Dyblet med 4 mm syrefast stål

Stein før: Grønnskeer

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Grønnskeer er hard og tett og dermed ulik Ertenstein.