


Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **39**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Ornamentet hadde en sprekk i nederste del. Denne ble limt på plass og dyblet med syrefast stål.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: