

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 4

Alder:

Middelalder

[Klikk på bilde for forstørrelse](#)

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Biter falt av ornament. Området omkring temmelig forvitret.
To nye biter er limt på og tilformet (nedre del på høyre og venstre side). Bitene er dyblet med 3 mm syrefast stål.
Skade i profil til høyre for ornament er ikke utbedret, men forsøkt konsolidert ved å injisere steinlim tilsatt kleberstøv.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Oppfølging er nødvendig for å se effekten av denne formen for konsolidering som ikke tidligere er forsøkt.