

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **48**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Ornamentet var preget av sterk overflateforvitring - som området omkring.

Store deler av ornamentet ble flikket med steinlim tilsatt kleberstøv for å stabilisere overflaten.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: