

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 53

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

En liten bit var falt av på venstre side.
Ny bit limt på og tilformet.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: