

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **56**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



En liten bit var falt av nede på venstre side.
Ny bit limt på og tilformet.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: