

Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **57**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

En liten bit var falt av nede på venstre side (rustet dybel).
Ny bit montert ved hjelp av steinlim og dybel i syrefast stål og
tilformet.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: