

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **61**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



En liten del i front var borte.
Ny del tilformet og påmontert med steinlim.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: