

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **63**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Liten del øverst til høyre tilformet og limt på

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**

|