

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **64**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Liten del øverst til høyre tilformet og limt på.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: