

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **71**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sementfugen over profil og hode var dårlig.
Fugen ble hugget bort, beslag ble montert og det ble fuget med
kalkmørtel.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Usikkert om dette hodet er
middelaldersk eller satt inn i 1870