

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **73**

Alder:

1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Ornamentet hadde små skader og det var åpne fuger omkring.
Sprekker ble limt med steinlim og fugene fikk kalkmørtel.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: