

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **75**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

En liten del var falt av på venstre side. Ny del ble hugget og tilpasset, og montert med steinlim.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: