

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **76**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Midtre del av ornament og del av profil ved siden av flikket med
steinlim tilsatt steinstøv pga. sprekker.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: