

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **77**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Del av ornamentet var litt oppsprukket. Flikket med lim og steinstøv i venstre side.
Det ble ikke gjort noe med sprekken til venstre.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: