

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **79**

Alder:
1870

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Åpen fuge og noe småsprekker i overgang mellom innsatt ornament og stein omkring. Liming og flikking med steinlim ble utført.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: