

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **80**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Et par deler på venstre side var løse. Disse ble limt tilbake med steinlim.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: