

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **81**

Alder:

Middelalder

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Opprinnelige deler på høyre side var løse. Disse ble montert tilbake ved hjelp av steinlim og dybel i syrefast stål.



Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: