

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **82**

Alder:

**Middelalder**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Liten spekk i venstre del ble limt og flikket med steinlim.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**