

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **89**

Alder:

**1870**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:



Limt og flikket på lett forvitrede steder. Noe fuging med kalkmørtel.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**