

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **91**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Liten del på høyre side felt inn og tilpasset. Festet med steinlim og dyblet med syrefast stål. Delen var tidligere restaurert med mørtel.



**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Stavangerkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**