


Før/under restaurering



Etter restaurering



Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **95**

Alder:

**Middelalder, rest. senere**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Ornamentet tidligere restaurert med mørtel i "roten"  
Midtre del og høyre side flikket med steinstøv og lim pga. litt  
forvitring.

**Stein før:** Stavangerkleber

**Stein brukt:** Ingen

**Hugget:** Ingen

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**