

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **98**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Flikket med steinlim tilsatt kleberstøv.

Stein før: Stavanger stein

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: