

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**


Detalj nr.: **99**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Limt og flikket med steinlim tilsatt kleberstøv i midtre del.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Ingen

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: