

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**


Detalj nr.: **T1SØ**

Alder:

1870 rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sørøstre spiss manglet.
Erstattet med ny tilhugget stein.
Limt med steinlim tilsatt klebersteinstøv
Dyblet med 4 mm syrefast stål

Stein før: Del manglet

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: